5-2 功能鍵程式設計

## A. 題目

在上一小節已完成初始畫面和按下"Dn"鍵後LCM出現的主功能表選項,在此節將進一步完成 按鍵選單之設計。

依考題要求,當操作者在LCM出現功能選單的狀態下,假若按下"4"數字鍵,系統就返回初始狀態,LCM出現歡迎畫面,假如選擇了編號1至3項當中的一個之後,系統應該依照下列的說明和要求進行動做,各項動作如下:

- 1. 按下"1" 鍵即進入直流馬達控制(DCM)的設定功能,
- 2. 按下"2" 鍵即進入光學感應器(OPS)的設定功能,
- 3. 按下"3" 鍵即進入類比數位轉換(ADC)的功能,
- 4. 按下"4" 鍵即系統就返回初始狀態;

各按鍵的動作要求與顯示畫面如程式流程圖說明。

程式流程圖:



## B. 功能表設計程式說明:

步驟一:複製以下幾行到主程式結尾(JMP \$)之前

call	scan_key	
mov	a,keynum	
cjne	a,#0ah,loop	;判斷是否為 Menu 鍵

步驟二:加上按鍵判斷程式(紅色字體), 此程式的功能為:如果按"1"鍵即進入 DCM 直流馬達設定功能,按"MU"鍵返回主功能

Dn_scan:	call	scan_key	
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#1,Dn1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn1:			
	jmp	Dn_scan	;重新掃描按鍵

步驟三:設計 DCM\_menu 選單顯示副程式

方法:複製原程式顯示主功能表畫面程式到步驟二程式的下方

sho\_main:

mov	dptr,#main_scr1
call	sho_lcm1
mov	dptr,#main_scr2
call	sho_lcm2

loop:

call	scan_key	
mov	a,keynum	
cjne	a,#0ah,loop	;判斷是否為 Menu 鍵

以上程式功能為顯示第一個字串,按 Menu 鍵離開,修改 sho\_main 名稱為 DCM\_menu,其餘內容 照以下紅字部分修改。

## DCM\_menu:

mov	dptr,#DCM_scr1
call	sho_lcm1
mov	dptr,# <mark>DCM</mark> _scr2
call	sho lcm2

DCM_scan:	ĺ	按"MU"鍵離開副程式
call	scan_key	
mov	a,keynum	
cjne	a,#0ah,DCM_scan	;判斷是否為 Menu 鍵
ret		

步驟四:修改顯示字串宣告,使其能顯示直流馬達控制(DCM)功能的畫面。

main_scrl:	db	"Welcome",0
main_scr2:	db	"12345678",0
Dn_scr1:	db	"1.DCM 2.OPS",0
Dn_scr2:	db	"3.ADC 4.Return",0
DCM_scr1:	db	"Walking",0 ;字體大小寫請與題目要求一致
DCM_scr2:	db	"",0 可複製前2行再修改內容即可

到此按下"1"鍵即進入直流馬達控制(DCM)設定功能畫面的設計已經完成,各位同學可以先將程式 組譯,測試按"1"鍵是否可顯示"Walking"畫面,按"Mu"回到主畫面,如果可以就可以擴充 到其它3個鍵。

步驟五:複製按"1"鍵判斷程式3次

Dn_scan:		call	scan_key
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#1,s1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn1:			
	cjne	a,#1,Dn1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn1:			
	cjne	a,#1,Dn1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn1:			
	cjne	a,#1,Dn1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能

jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
<b>J</b> 1		

Dn1:

jmp Dn\_scan ;重新掃描按鍵

步驟六:修改判斷程式內容,注意按鍵"4"與其他鍵不同,不需要再呼叫任何副程式,直接跳到最 開始顯示歡迎畫面位置

Dn_sca	an:	call	scan_key
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#1,Dn1	;判斷是否為"1"鍵
	call	DCM_menu	;執行直流馬達控制(DCM)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn1:			
	cjne	a,#2,Dn2	;判斷是否為"2"鍵
	call	OPS_menu	;執行光學感應器(OPS)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn2:			
	cjne	a,#3,Dn3	;判斷是否為"3"鍵
	call	ADC_menu	;執行類比數位轉換(ADC)的設定功能
	jmp	Dn_menu	;跳回顯示功能表畫面
Dn3:			
	cjne	a,#4,Dn4	;判斷是否為"4"鍵
	jmp	sho_main	;直接跳回顯示歡迎畫面(注意跳躍的地方與前3個不同),
			;而且不需要再另外設計顯示畫面副程式
Dn4:			
	jmp	Dn_scan	;重新掃描按鍵

程式修改到這裡,可以先嘗試組譯一下,可發現程式中會出現2個錯誤,都是 UNDEFINED SYMBOL(未定義符號),因為要呼叫的副程式在程式中並不存在。

在錯誤位置點兩下,可發現位置是以下2行

call OPS\_menu call ADC\_menu

因為這2個副程式還沒寫,組譯程式找不到 OPS\_menu 和 ADC\_menu。

步驟五:修改顯示字串宣告,在此先將 Walking、FBLR 和 CHO Volt 3 個功能要顯示的畫面準備好。

main_scrl:	db	"Welcome",0
main_scr2:	db	"12345678",0
Dn_scr1:	db	"1.DCM 2.OPS",0
Dn_scr2:	db	"3.ADC 4.Return",0
DCM_scrl:	db	"Walking",0 ;字體大小寫請與題目要求一致
DCM_scr2:	db	"",0
DCM_scr1:	db	"FBLR",0
DCM_scr2:	db	"",0 ज
DCM_scr1:	db	"CH0 Volt",0
DCM_scr2:	db	" " , 0

步驟七:複製 DCM\_menu 選單顯示副程式 2 次(注意:因為按 4 時直接跳回去顯示歡迎畫面處,不 需要再為它另外設計顯示畫面)

DCM\_menu:

	mov	dptr,#DCM_scr1
	call	sho_lcm1
	mov	dptr,#DCM_scr2
	call	sho_lcm2
DCM_sc	an:	
	call	scan_key
	mov	a,keynum
	cjne	a,#Oah,DCM_scan ;判斷是否為Menu鍵
	ret	
DCM_me	nu:	
	mov	dptr,#DCM_scr1
	call	sho_lcm1
	mov	dptr,#DCM_scr2
	call	sho_lcm2

DCM\_scan:

call	scan_key	
mov	a,keynum	
cjne	a,#0ah,DCM_scan	;判斷是否為 Menu 鍵
ret		

DCM_m	enu:		
	mov	dptr,#DCM_scr1	
	call	sho_lcm1	
	mov	dptr,#DCM_scr2	
	call	sho_lcm2	
DCM_s	can:		
	call	scan_key	
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#0ah,DCM_scan	;判斷是否為 Menu 鍵
	ret		

步驟八:修改成 OPS\_menu 和 ADC\_menu 選單顯示副程式

## DCM\_menu:

	mov	dptr,#DCM_scr1	
	call	sho_lcm1	
	mov	dptr,#DCM_scr2	
	call	sho_lcm2	
DCM_sc	an:		
	call	scan_key	
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#0ah,DCM_scan	;判斷是否為 Menu 鍵
	ret		

OPS_me	enu:		
	mov	dptr,# <mark>OPS</mark> _scr1	
	call	sho_lcm1	
	mov	dptr,# <mark>OPS</mark> _scr2	
	call	sho_lcm2	
OPS_sc	an:		
	call	scan_key	
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#0ah, <mark>0PS</mark> _scan	;判斷是否為 Menu 鍵
	ret		

	mov	dptr,#ADC_scr1	
	call	sho_lcm1	
	mov	dptr,# <mark>ADC</mark> _scr2	
	call	sho_lcm2	
ADC_sc	an:		
	call	scan_key	
	mov	a,keynum	
	cjne	a,#0ah, <mark>ADC</mark> _scan	;判斷是否為 Menu 鍵
	ret		

到此基本選單畫面已經完成